

NÄIN HANKIT KAUKOLÄMMÖN

Kaukolämpöverkkoon liittyminen on helppoa ammattilaistemme avulla!

■ SINÄ ■ ME

1. SAATAVUUS

1. Ota yhteyttä meihin

- Tarkista meiltä voidaan kiinteistösi liittää kaukolämpöverkkoomme. Tavoitat meidät puhelimitse, sähköpostilla tai kotisivujemme kautta. Voit luonnollisesti myös vierailla toimistoillamme.

2. TARJOUSPYYNTÖ

2. Mikäli kaukolämpöä on saatavilla, voit jättää tarjouspyynnön

- Vierailemme kiinteistössä tai rakennuspaikalla ja teemme suunnitelman putkien sijoittamisesta sekä liittymiskohdasta.
- Kaukolämmön liittymistarjouksen laskemiseksi tarvitsemme seuraavat tiedot:
 - Tilaaajan yhteystiedot
 - Tiedot kiinteistöstä
 - Toivottu ajankohta kaukolämpöliittymän käyttöönotolle
 - Mikäli kyseessä on omakotitaloa suurempi kiinteistö, on ulkopuolisen laatima tehotarvesuunnitelma pakollinen.

3. TARJOUS

3. Herrfors toimittaa tarjouksen kiinteistön liittämiseksi kaukolämpöverkkoon. Tarjous sisältää seuraavat tiedot:

- Toimitussisältö ja liittymismaksu
- Arvio lisäkustannuksista
- Asennusaikataulu

4. TILAUS

4. Tutustu tarjouksen sisältöön ja tilaa liittymä

- Laadimme sopimuksen, joka vastaa tarjouksen sisältöä

5. ASENNUS

5. Toteutamme kiinteistön liittämisen sovitussa aikataulussa

- Työn valmistuttua olemme asentaneet kaukolämpöputken sopivaan tilaan kiinteistössä sekä mittauspisteen joka toimii toimitusrajanamme.

6. LÄMMÖNSIIRRIIN

6. Lämmönsiirrin asennetaan

- Lämmönsiirrimen tehtävänä on kuljettaa lämpöä kaukoverkosta kiinteistöön
- Tämän järjestelmän hankit LVI-asentajaltasi, joka vastaa järjestelmän asennuksesta ohjeidemme mukaisesti.
- Autamme mielellämme ja toimitamme lisätietoa tarvittaessa.

7. ENERGIAMITTARI

7. Kun järjestelmä on asennettu, tarkistamme että kaikki on kunnossa ja asennamme energiamittarin.

8. LÄMPÖ PÄÄLLÄ!

8. Tervetuloa kaukolämpöverkkoomme!

- Voit seurata kaukolämmönkulutustasi helposti kotisivuillamme tai puhelin-applikaatiomme Herrfors 24/7 avulla.
- Ongelmatilanteissa palvelee kaukolämpöpäivystyksemme koko vuoden ympäri 24/7.